



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛУНИНСКОГО, ИССИНСКОГО
И МОКШАНСКОГО РАЙОНОВ
р.п.Мокшан, ул.Урожайная, д.19, 442370
Телефон: (84150) 2-12-47

Директору МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан
Тесемниковой В.В.

Пензенская область, р.п. Мокшан,
ул. Советская д.25

15.06.2022 г. № 187

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №33

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 15 » июня 2022 г.

р.п. Мокшан Пензенской области
(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и
Мокшанского районов по пожарному надзору Маслёнков Олег Геннадьевич

(должность, наименование органа надзорной деятельности, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление заместителя главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслёнкова О.Г. по делу об административном правонарушении № 0046 от 15.06.2022 г. в области пожарной безопасности и материалы дела в отношении должностного лица – директора МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан Тесемниковой Валентины Владимировны

Материалами установлено, что:

«15» апреля 2022 года с 15 часов 30 минут до 18 часов 00 минут прокуратурой Мокшанского района проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в структурном подразделении МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан физкультурно-оздоровительном комплексе

по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Студенческая д.4, в результате которой было установлено, что:

1. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных строительных конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст.87, табл. 21
2. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (деревянные конструкции) трибуны. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28
3. Запоры на дверях эвакуационных выходов из спортивного зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26
4. Эвакуационное освещение на путях эвакуации в здании находится в неисправном

состоянии. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 37

5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал отсутствует. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54
6. Не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в здании. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 13
7. В помещении пожарного поста отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 56
8. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54
9. На объекте защиты не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54

ответственность за совершение которых предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные нарушения стали возможными по причине Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений, согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавшим.
2. Предусмотреть выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах **сообщить** в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (442370, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Урожайная д.19), **в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.**

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ в случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по вышеуказанному представлению и не сообщением о принятых мерах в ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области до 15.07.2022 г., предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление _____

(Масленков О.Г.)
(расшифровка подписи)

Представление получила _____

дата, должность, подпись

(Тесемникова В.В.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

1. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных строительных конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст.87, табл. 21
2. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (деревянные конструкции) трибуны. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28
3. Запоры на дверях эвакуационных выходов из спортивного зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26
4. Эвакуационное освещение на путях эвакуации в здании находится в неисправном состоянии. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 37
5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал отсутствует. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54
6. Не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в здании. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 13
7. В помещении пожарного поста отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 56
8. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54
9. На объекте защиты не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут руководители организаций.

Вышеуказанные установленные факты нарушений требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в действиях (бездействии) должностного лица – директора МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан Тесемниковой Валентины Владимировны.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается:

- Постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 09.06.2022 года.
- Объяснением Тесемниковой В.В.

Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
р.п. МОКШАН
442370 Пензенская обл., р. п. Мокшан
улица Советская, д. 25
тел/факс 8(841)50-2-26-07
ИНН 5823006800 КПП 582301001
E-mail: vtesemnikova@mail.ru
№ 20 от 11.07..2022г

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Лунинского, Иссинского и
Мокшанского районов
УНД и ПР,ГУ МЧС России
по Пензенской области

В соответствии с ст.23.34 ; 29.7 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях , а также с целью исполнения представления № 33 от 15.06.2022 года № 187 об устранении причин и условий ,способствовавших совершению административного правонарушения сообщаю Вам о принятых мерах. :

1. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (трибуны) АКТ от 27 мая 2022 года № 3-2022/МК.
2. демонтированы запоры на дверях эвакуационных выходов из спортивного зала для свободного открывания изнутри без ключа.
3. Произведен ремонт эвакуационного освещения на путях эвакуации.
4. Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
5. При выделении денежных средств будет проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в здании.
6. Разработана инструкция « о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре».
7. Разработан и утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.

Директор МБОУ ДО ЦДТ



В.В.Тесемникова